# CANETA DE LIMPEZA DE CONETORES E ADAPTADORES LC

## DESCRIÇÃO

A Caneta de Limpeza de Conetores e Adaptadores LC é uma ferramenta de limpeza compacta concebida para a manutenção rápida e prática de conectores LC de fibra ótica com ferrules de 1,25 mm. O seu mecanismo de click remove pó, gorduras e outros contaminantes dos conectores de forma eficaz, garantindo um desempenho ideal. Com uma capacidade para mais de 800 ciclos de limpeza, esta caneta de limpeza constitui uma solução duradoura e económica para utilização durante a instalação, a manutenção e a resolução de avarias.




REACH ROHS

## NORMAS APLICÁVEIS

• Diretiva 2011/65/EU (RoHS); • Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Limpeza Eficaz | Remove pó, gordura e outros contaminantes para manter a qualidade ideal do sinal. |
| Tampa Anti-Estática | Protege os componentes sensíveis de fibra ótica durante a limpeza. |
| Limpeza 360º | A ponta de limpeza rotativa garante uma cobertura completa do ferrule. |
| Click de Confirmação | Um clique audível indica que a operação de limpeza foi bem-sucedida. |
| Ponta Extensível | A ponta da caneta pode ser estendida para alcançar adaptadores em ambientes de alta densidade. |

## ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Dimensões(mm) | 180x18x18 |
| Peso (kg) | 0,023 |
| Cor | Cinzento |
| Número de Ciclos de Limpeza | ≥800 |
| Conetores e Adaptadpres Compatíveis | LC e MU (Ferrules de 1,25mm) |
| Ângulo dos Conetores Compatíveis | UPC e APC |
| Método de Limpeza | A seco (não abrasivo, sem produtos químicos) |

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

| Caixa Unitária | | | Caixa Exterior | | | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Peso (kg) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | Dimensões (mm) | Quantidade (un) | |
| 81820101000 | 0,029 | 180x18x18 | 9,7 | 450x400x300 | 300 | 5608445047366 |

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.


Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

# CANETA DE LIMPEZA DE CONETORES E ADAPTADORES LC


## INSTRUÇÕES

### Para Adaptadores LC


1. Remova a tampa da caneta




2. Insira a ponta da caneta no adaptador





3. Pressione a caneta até ouvir um click





### Para Conetores LC


1. Abra a cobertura da tampa-guia




2. Insira o conetor na tampa-guia




3. Pressione a caneta até ouvir um click




Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt