CANETA DE LIMPEZA DE CONETORES E ADAPTADORES SC

DESCRIÇÃO

A Caneta de Limpeza de Conetores e Adaptadores SC é uma ferramenta de limpeza compacta concebida para a manutenção rápida e prática de conectores SC de fibra ótica com ferrules de 2,50 mm. O seu mecanismo de click remove pó, gorduras e outros contaminantes dos conectores de forma eficaz, garantindo um desempenho ideal. Com uma capacidade para mais de 800 ciclos de limpeza, esta caneta de limpeza constitui uma solução duradoura e económica para utilização durante a instalação, a manutenção e a resolução de avarias.



REACH ROHS

NORMAS APLICÁVEIS

• Diretiva 2011/65/EU (RoHS); • Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Limpeza Eficaz	Remove pó, gordura e outros contaminantes para manter a qualidade ideal do sinal.
Tampa Anti-Estática	Protege os componentes sensíveis de fibra ótica durante a limpeza.
Limpeza 360º	A ponta de limpeza rotativa garante uma cobertura completa do ferrule.
Click de Confirmação	Um clique audível indica que a operação de limpeza foi bem-sucedida.
Ponta Extensível	A ponta da caneta pode ser estendida para alcançar adaptadores em ambientes de alta densidade.

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS

Dimensões(mm)	180x18x18
Peso (kg)	0,023
Cor	Cinzento
Número de Ciclos de Limpeza	≥800
Conetores e Adaptadpres Compatíveis	SC (Ferrules de 2,50 mm)
Ângulo dos Conetores Compatíveis	UPC e APC
Método de Limpeza	A seco (não abrasivo, sem produtos químicos)

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

Caixa Unitária			Caixa Exterior			EAN
Código	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Dimensões (mm)	Quantidade (un)	
81820102000	0,029	180x18x18	9,7	450x400x300	300	5608445047373

Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.


Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt

CANETA DE LIMPEZA DE CONETORES E ADAPTADORES SC


INSTRUÇÕES

Para Adaptadores SC


1. Remova a tampa da caneta



2. Insira a ponta da caneta no adaptador




3. Pressione a caneta até ouvir um click




Para Conetores SC


1. Abra a cobertura da tampa-guia



2. Insira o conetor na tampa-guia



3. Pressione a caneta até ouvir um click



Este documento é propriedade e autoria da barpa. A sua reprodução total ou parcial, sem mencionar direitos de autor, e alteração de conteúdo ou contexto é proibida. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As figuras/desenhos são meramente ilustrativos.

Mais informações: info@barpa.eu ou em www.barpa.pt